

RÉHABILITATION

Le projet s'attache à prioriser une fonctionnalité optimale pour les interventions d'urgence.

La circulation intérieure dessert des bureaux de chaque côté, le local alerte, et des vestiaires qui mènent directement au hall d'engins. Le local alerte, positionné dès l'entrée du bâtiment de bureaux, bénéficie d'une vue sur les circulations, le hall d'engins, l'aire de manœuvre et le portail.

La salle d'entretien physique est placée non loin des vestiaires pour un meilleur confort d'utilisation, avec des châssis vitrés à l'Ouest pour un apport de lumière naturelle et sans vis-à-vis. La cuisine et la salle de réunion possèdent une ouverture donnant sur une terrasse. Ainsi, en période estivale, l'espace extérieur peut être utilisé en complément de la cuisine. Des arbres sont implantés en limite de parcelle de manière à briser la vue depuis la rue et créer un peu d'intimité.

Nous avons positionné les vestiaires des sapeurs-pompiers à proximité du local alerte et de la circulation principale avec un accès direct au hall d'engins. Les vestiaires hommes et femmes des sapeurs-pompiers volontaires sont entièrement modulables selon les effectifs nécessaires et les douches par sexe se situent à l'intérieur des vestiaires.

Maître d'Ouvrage

SDIS 42

Équipe de MOE

L. AYDOSTIAN ARCHITECTE (mandataire),
SINTEC, ASTRIUS, CUBIC

Nature de la mission

Maîtrise d'Œuvre de base + DIAG + EXE + OPC

Dates

Études en 2019 - Livraison en mars 2021

Montant des travaux

392 000 € HT - 470 000 € TTC

Surface

SDP : 425 m² (310 m² existant + 115 m² d'extension)

Performances

-